

Обозначение	Давление условное Ру, Мпа(кгс/см2)	Типоразмер	D	S	S1	L	H	Масса
1	4,0 (40)	76x3	76	4	4	350	140	3
2	4,0 (40)	89x3,5	89	5	5	300	145	4
3	2,5 (25)	89x3,5	89	4,5	3,5	300	145	3,8
4	2,5 (25)	108x4	108	6	4	320	175	5,9
5	4,0 (40)	108x4	108	6	6	320	175	6,5
6	4,0 (40)	133x4	133	7	7	350	190	9,8
7	2,5 (25)	133x4	133	6	4	350	190	7,7
8	2,5 (25)	159x5	159	7	5	400	200	12,2
9	4,0 (40)	159x5	159	9	7	400	200	15,6
10	4,0 (40)	219x7	219	11	9	450	250	29,9
11	2,5 (25)	219x7	219	9	7	450	250	24,6
12	2,5 (25)	273x8	273	11	8	500	280	39,8
13	4,0 (40)	273x8	273	14	14	500	280	53,6
14	1,6 (16)	273x6	273	8	8	500	280	31,9
15	1,6 (16)	325x6	325	8	8	550	325	41,8
16	2,5 (25)	325x8	325	10	10	550	325	52,1
17	4,0 (40)	325x8	325	16	16	550	325	80,5
18	2,5 (25)	377x9	377	11	11	650	350	74,2
19	4,0 (40)	377x9	377	18	18	650	350	119,5
20	4,0 (40)	426x10	426	22	16	700	395	163,9
21	2,5 (25)	426x10	426	16	12	700	395	125,9
22	1,6 (16)	426x9	426	10	10	700	395	83
23	1,6 (16)	530x8	530	11	8	800	445	120,8
24	2,5 (25)	530x8	530	18	8	800	445	178,5
25	2,5 (25)	630x12	630	18	14	1000	535	295,6
26	1,6 (16)	630x8	630	14	12	1000	535	239,9
27	1,0 (10)	630x8	630	10	10	1000	535	177,5
28	1,0 (10)	720x9	720	11	9	1100	580	227,9
29	1,6 (16)	720x9	720	18	9	1100	580	336,2
30	2,5 (25)	720x9	720	22	14	1100	580	427,7
31	2,5 (25)	820x11	820	22	18	1200	630	610,9
32	1,6 (16)	820x9	820	18	11	1200	630	440,8
33	1,0 (10)	820x9	820	14	9	1200	630	337,6
34	1,6 (16)	1020x10	1020	22	14	1600	790	881,2
35	1,0 (10)	1020x10	1020	18	14	1600	790	704,9
36	0,6 (6)	1020x10	1020	14	10	1600	790	575,5
37	0,6 (6)	1220x10	1220	14	11	1800	890	777,7
38	1,0 (10)	1220x10	1220	18	14	1800	890	1166,3
39	1,6 (16)	1220x10	1220	25	18	1800	890	1344,1
40	1,6 (16)	1420x14	1420	25	25	2100	1030	1966,4
41	1,0 (10)	1420x14	1420	22	14	2100	1030	1580,8
42	0,6 (6)	1420x14	1420	18	14	2100	1030	1353,8
43	0,4 (4)	1420x14	1420	14	14	2100	1030	1123,3
44	0,4 (4)	1620x14	1620	14	14	2200	1130	1334
45	0,6 (6)	1620x14	1620	18	14	2200	1130	1605,2
46	1,0 (10)	1620x14	1620	22	18	2200	1130	1926,4